

Fleckentfernung - Tipps

Flecken in Marmor und anderen Natursteinen entfernen

Wichtig: Bevor Sie auf die Flecken losgehen, prüfen Sie das Gestein auf folgende Eigenschaften:

Säurebeständigkeit
Saugfähigkeit
Beschichtung

Erklärung zur Beschichtung:

In der Regel erhalten Sie den Naturstein - wie der Name sagt - NATUR, d.h. ohne Beschichtung. Jedoch bestätigen Ausnahmen die Regel.

Zur groben Orientierung:

Kalkhaltige Materialien: (Sedimentgesteine)

Marmor (kristallin)
Kalksteine (nicht kristallin)
Sandstein
Travertin

-werden durch Säuren angegriffen

Tiefengesteine:

Granit
Gneis
Syenit
Quarzit
Porphyr

-sind mehr oder weniger säureunempfindlich

Beschichtete Materialien:

Polyester-
Kunstharz-
Epoxidharz- beschichtet

-sind mehr oder weniger lösemittlempfindlich

Erproben Sie bitte ZUERST das Mittel an einer möglichst wenig sichtbaren Versuchsstelle! Beachten Sie bitte u n b e d i n g t , dass Marmor und einige andere Gesteinsarten (siehe oben) durch Säuren - auch durch Säureverdünnungen - angegriffen werden. Insofern gelten unsere Empfehlungen also nur eingeschränkt.

1. **Asphalt:** Terpetin-Ersatz, Reinigungsbenzin
2. **Binderfarbe:** Tetrachlor-Kohlentoff, Aceton
3. **Bitumen:** Terpentin-Ersatz, Reinigungsbenzin
4. **Bleistift:** Radiergummi, bei polierten, weichen Materialien nehmen Sie die durchsichtigen ohne "Rubbelkörner", warmes Wasser und Seife
5. **Blut:** Wasser + Seife, evtl. Salmiakgeist, Wasserstoffsüberperoxid 30 %
6. **Bohnerwachs:** mechanisch mit Messingspachtel, Terpentin-Ersatz, Reinigungsbenzin
7. **Butter:** Terpentin-Ersatz, Reinigungsbenzin in Putzwolle auflegen, Ölentferner
8. **Diesel-/ Heizöl:** Terpentin-Ersatz, Reinigungsbenzin, Ölentferner
9. **Dachpappe:** Reinigungsbenzin, Terpentinersatz
10. **Farben (organisch):** Wasserstoffsüberperoxid 30 %
11. **Fett:** Terpentin-Ersatz, Reinigungsbenzin
12. **Firnis:** Benzin, Terpentin-Ersatz
13. **Früchte (Kirschen, Beeren):** Warmes Wasser mit Seife, Zitronensäure 1:5, Wasserstoffsüberperoxid
14. **Gerbstoffe:** Wasserstoffsüberperoxid 30%
15. **Gras:** Wasser + Seife, evtl. Salm
16. **Grünspan:** Salmiakgeist, Kreidepaste 2-3 mal je 2 Stunden auflegen
17. **Gummisohlen:** warmes Wasser und Seife
18. **Harz:** Terpentin-Ersatz, Reinigungsbenzin
19. **Heidelbeeren:** Zitronensäure 1:5, Wasserstoffperoxid
20. **Kaffee:** Salmiakgeist, Wasserstoffsüberperoxid 30 %
21. **Kalk:** Salzsäure 3 - 10 %, nach Bedarf auch stärker
22. **Kalkfarbe:** Salmiakgeist, Wasserstoffperoxid
23. **Kalkseife:** Calgon, Horolith-M, Fefix, verdünnte Salzsäure 1:10
24. **Karbolineum:** Tetrachlor-Kohlentoff, Aceton
25. **Kesselstein:** Calgon, Horolith-M, Fefix, verdünnte Salzsäure 1:10
26. **Kohle:** warmes Wasser und Seife
27. **Kunsthharzlack:** Azeton
28. **Leim:** Salmiakgeist
29. **Leimfarben:** Salmiakgeist, Wasserstoffperoxid

30. **Marmelade:** Warmes Wasser mit Seife, Zitronensäure 1:5, Salmiakgeist, Wasserstoffsüberperoxid 30 %
31. **Metallstriche:** warmes Wasser und Reinigungsmittel
32. **Mörtelreste:** mechanisch mit Messingspachtel, Calgon, Horolith-M, Fefix, Salzsäure 3 - 10 %, nach Bedarf auch stärker
33. **Motoröl:** Terpentin-Ersatz, Reinigungsbenzin
34. **Nagellack:** Azeton
35. **Obstsäfte:** Warmes Wasser mit Seife, Zitronensäure 1:5, Wasserstoffsüberperoxid
36. **Öl:** Terpentin-Ersatz, Reinigungsbenzin in Putzwolle auflegen, Ölentferner
37. **Ölfarbe:** Terpentin-Ersatz, Azeton
38. **Olivenöl:** Reinigungsbenzin in Putzwolle auflegen
39. **Palmin:** Reinigungsbenzin in Putzwolle auflegen
40. **Rost:** Rostentferner, Ferrum-ex, erplex R, Zitronensäure 1:5
41. **Rotwein:** Zitronensäure 1:5, Wasserstoffsüberperoxid
42. **Ruß:** warmes Wasser und Seife, Zitronensäure 1:5
43. **Schmierfett:** Reinigungsbenzin, Terpentin-Ersatz
44. **Schmieröl:** Reinigungsbenzin, Terpentin-Ersatz
45. **Schuhcreme:** Terpentin-Ersatz, Reinigungsbenzin
46. **Stearin:** Terpentin-Ersatz, Reinigungsbenzin
47. **Steinkohlenteer:** Tetrachlor-Kohlentoff, Aceton
48. **Tee:** Salmiakgeist, Wasserstoffsüberperoxid 30 %
49. **Teer:** Terpentin-Ersatz, Reinigungsbenzin
50. **Terpentin:** Alkohol 90 %
51. **Tinte:** Zitronensäure 1:5, Wasserstoffsüberperoxid
52. **Tintenstift:** Zitronensäure 1:5, Wasserstoffperoxid
53. **Wagenschmiere:** Salmiakgeist, Wasserstoffperoxid
54. **Wasserfarben:** Calgon, Horolith-M, Fefix, verdünnte Salzsäure 1:10
55. **Zementschleier:** Salzsäure 3 - 10 %, nach Bedarf auch stärker

Für Erfolg oder eventuell auftretende Schäden wird keine Haftung übernommen.